

# ProjehCenter

w w w . P r o j e h C e n t e r . i r

Instagram | @projehcenter

Telegram | @projehcenter\_ir



گلزار

۱

## فهرست مطالب

### صفحه

### موضوع

۱	رادیوگرافی
۲	پیشگفتار
۳	کاربردهای رادیوگرافی
۵	برخی از محدودیت رادیوگرافی
۷	اصول رادیوگرافی
۸	منابع تشعشع
۹	تولید اشعه X
۱۲	بیناب اشعه X
۱۵	چشمeh های تشعشع گاما
۱۸	میراشدن تشعشع
۲۲	هم ارزی رادیوگرافی
۲۲	تشکیل سایه ، بزرگ شدن و اعوجاج
۲۴	فیلم و کاغذ رادیوگرافی
۲۶	رادیوگرافی خشک
۲۷	فلورسکپی
۲۸	پارامترهای پرتودهی
۳۱	صفحات رادیوگرافی
۳۴	علامات تشخیص هویت و نشانگرهای کیفیت تصویر
۳۶	بازرسی قطعات ساده
۳۹	بازرسی قطعات پیچیده
۴۰	مشاهده و تفسیر رادیوگرافها
۴۲	خطرات پرتوگیری
۴۴	حفظat در برابر تشعشع
۴۵	اندازه گیری تشعشع دریافت شده توسط پرسنل رادیوگرافی

ب

# رادیوگرافی

## پیشگفتار

پرتوهای الکترومغناطیس با طول موجهای بسیار کوتاه ، یعنی پرتوهای X و γ ، بدرون محیطهای مادی جامد نفوذ کرده ولی تا حدی بوسیله آنها جذب می شوند. میزان جذب به چگالی و ضخامت ماده ای که موج از آن می گذرد و همچنین ویژگیهای خود پرتوالکترومغناطیس بستگی دارد. تشعشعی را که از ماده عبور می کند می توان روی فیلم و یا کاغذ حساس آشکارسازی و ثبت نموده ، بر روی یک صفحه دارای خاصیت فلورسانس و یا به کمک تجهیزات الکترونیکی مشاهده نمود.

به بیان دقیق ، رادیوگرافی به فرآیندی اطلاق می شود که در آن تصویر بر روی یک فیلم ایجاد شود. هنگامی که تصویری دائمی بر روی یک کاغذ حساس به تابش ثبت گردد، فرآیند به رادیوگرافی کاغذی موسوم می باشد. سیستمی که در آن تصویری نامریی بر یک صفحه باردار الکترواستاتیکی ایجاد شده و از این تصویر برای ایجاد تصویر دائمی بر روی کاغذ استفاده می شود، به رادیوگرافی خشک شهرت داشته و فرآیندی که بر یک صفحه دارای خاصیت فلورسانس تصویر گذار تشکیل می دهد، فلورسکپی نامیده می شود. بالاخره هنگامی که شدت تشعشعی که از ماده گذشته بوسیله تجهیزات الکترونیکی نمایان و مشاهده گردد، با فرآیند پرتوسنجی سرو کار خواهیم داشت.

به جای پرتوهای X و γ می توان از پرتوهای نوترون استفاده نمود ، این روش به رادیوگرافی نوترونی موسوم می باشد (به بخش ۷-۲ فصل ۷ رجوع کنید)