

ProjehCenter

w w w . P r o j e h C e n t e r . i r

Instagram | @projehcenter

Telegram | @projehcenter_ir



سید

فهرست مطالب

صفحه	موضوع
۱	آزمایش شماره (۱) :
۱	آشنایی به وسایل اندازه گیری
۱	مولتی متر عقربه ای (آنالوگ) S a n w a T R E ۳ ۶ ۰ x y
۶	- طرز اندازه گیری شدت جریان مستقیم :
۷	گالوانومتر :
۸	آزمایش :
۹	آزمایش شماره (۲) :
۹	مقاومت ها
۱۲	تشخیص مقدار مقاومت به وسیله نوارهای رنگی :
۱۵	اندازه گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از مولتی متر :
۱۷	آزمایش شماره ۳: قانون اهم
۱۷	هدف : بررسی قانون اهم
۱۸	وسایل آزمایش : منبع تغذیه الکتریکی
۱۸	در صد خطای
۱۹	پرسش :
۲۰	آزمایش شماره ۴ : خازن ها

آزمایش شماره (۱۱) :

آشنایی به وسایل اندازه گیری

هدف : آشنایی با مولتی متر عقربه ای (آنالوگ) و طریقه اندازه گیری چند کمیت با آن ، همچنین آشنایی با گالوانومتر و چگونگی کاربرد آن .

زمینه نظری : دستگاه اندازه گیری عقربه ای یا آنالوگ از یک قاب متحرک تشکیل شده که در داخل یک میدان مغناطیسی دائمی قرار گرفته و میزان چرخش آن را عقربه نشان می دهد . وقتی جریان معینی از قاب متحرک حرکت می کند، قاب و عقربه متصل به آن منحرف شده و عقاید مقدار جریان را نشان می دهد . برای اندازه گیری پارامترهای مختلف مانند شدت جریان ، ولتاژ ، مقاومت و ... روی صفحه را طوری درجه بندی می کنند که میزان انحراف عقربه متناسب با جریان عبور کرده از قاب متحرک و در نتیجه متناسب با پارامتر مورد اندازه گیری باشد . و بتوان مقدار پارامتر مورد اندازه گذاری را مستقیما روی صفحه خواند .

مولتی متر عقربه ای (آنالوگ) : $y \times 360 T R E S a n w a$

موتی متر (Multi meter) یا آوومتر دستگاهی است که به وسیله آن می توان چند کمیت مختلف را اندازه گیری کرد . و نام آن از حروف اول کلمات , Volt , Amper ،